



MCS 4X10

Creation date: 10.12.2020

584020



Note / Notiz [1]

For optimal user experience the display should be accessible within the view of the machine components. This is mandatory for manual operation.

Für die optimale Bedienung der Maschine sollten die Maschinenkomponenten vom Bedienfeld aus einsehbar sein. Dies ist besonders beim Handbetrieb wichtig.

Keep 250mm distance for cables!
250mm Platz für Kabel vorsehen!

STÖGER AUTOMATION points out that the model shown is only exemplary and may vary in shape and dimensions depending on the application.

STÖGER AUTOMATION weist darauf hin, dass das abgebildete Modell nur beispielhaft ist und je nach Anwendungsfall in Form und Abmessungen abweichen kann.